

1 PROBLEM:

Im Laufe der Zeit kann es aufgrund von Witterungsverhältnissen zum Herabrutschen der Bretter kommen.




2 INSTABILITÄT:

Die Folge ist eine Lockerung der Spannselle und eine Instabilität der Sekundärspule.



3 LÖSUNG:

Durch das Anbringen von Klemmschellen an den äußeren vier Rohren unterhalb der Bretter, wird ein Abrutschen verhindert.



SCHRITT 1

Brett einstellen

Stelle das Brett auf einer Höhe ein, sodass die Seile fest gespannt sind und die Rohre sicher halten.



SCHRITT 2

Klemmschellen anbringen

Bringe die Klemmschellen an den äußeren vier Rohren unterhalb des Brettes an.



SCHRITT 3

Stabilität

Die Seile bleiben gespannt und die Sekundärspule steht nachhaltig stabil.



Abstands Bretter mit Abspannern V3



+



Höhere Stabilität des Brettes bei Witterung

- Brett in einem Stück
- Keine Löcher mehr an den Ecken des Brettes
- Befestigung der Seile direkt an den durchgehenden Schrauben
- Unterlegscheibe am Seil integriert.
- Bessere Statik, da Seile näher am Zentrum

Brett an fester Position

- Feste Scheiben an den äußeren vier Rohren halten das Brett nachhaltig auf der selben Höhe.

